

## АКТ № 1

### ежегодного основного осмотра оборудования спортивной площадки

от 30.08.2022г.

В соответствии с приказом и.о. директора МБОУ СОШ № 9 им. Полевого П.Г. от 30.08.2022г. № 146 «О проведении осмотра спортивной площадки МБОУ СОШ № 9 им. Полевого П.Г.», комиссия в составе:

председателя комиссии Ковш Е.В., и.о. директора школы,  
членов комиссии: Кохан Е.А. зам.директора,

Дроботюк Е.Е. заведующей хозяйством,

Петракова И.В. ответственная по ОТ

в присутствии Кохан А.С., учителя физической культуры провела ежегодный основной осмотр оборудования спортивной площадки.

Адрес: с. Красная Поляна, ул. Мира, 38


Характеристика поверхности спортивной площадки: травяное покрытие

### Перечень оборудования

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	примечание
1.	Футбольные ворота	Замечаний нет			
2.	Ограждение	Замечаний нет			

Проведенный осмотр и проверка работоспособности спортивного оборудования подтверждают его исправность.

Председатель комиссии  Е.В. Ковш

Члены комиссии  Е.А. Кохан

 Е.Е. Дроботюк

 И.В. Петракова

 А.С. Кохан